

## ■バキュームカーの事故について

### (1) 状況


8月22日(木)に環境課に事故報告がありました。内容は以下のとおりです。

8月19日(月)午前10時ごろ、古賀衛生工業㈱のバキュームカーが古賀市谷山で、道路の左側に寄せ、ハザードを点灯させて停車していたところ、後ろから来たダンプカーの前方不注意により追突された。追突の際、バキュームカーは汲み取り作業のため誰も乗車していない状態だった。ダンプカーが対向車を避けて左に寄ったところ、左側に停車していたバキュームカーに衝突したとのこと。

バキュームカーは、車両の運転席部分、コンテナ部分を破損した。詳細は調査中。

けが人、し尿の飛散等はなかった。警察の事故検証は行っている。

### 【イメージ図】



### (2) 対応

環境課に業者から、修繕期間中の代車(コンテナカバー付き)を探したが見つからないため、コンテナカバーなしのバキュームカーで収集を行いたい旨申し出があったため、海津木苑から地元関係者に報告した上で、環境課が受付をしております。

なお、修繕期間は確定していないが、4か月程度かかるとの追加報告を受けております。

### (3) 破損状況

裏面写真